



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Белгородская область, г. Губкин,  
улица Кирова, дом 6А.  
(место составления акта)

"18" февраля 2021 г.  
(дата составления акта)

16-00  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица  
№ Б4/211-216ап

По адресу/адресам:  
309186, Белгородская область, г. Губкин, улица Кирова, дом 6А.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2021 № РП-221-216-0, проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», место нахождения: 309186, Белгородская область, г. Губкин, улица Кирова, дом 6А (с 09 час. 00 мин. 12.02.2021 по 16 час. 00 мин 18.02.2021), с целью: выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Верхне-Донским управлением Ростехнадзора на 2021 год, утвержденного приказом исполняющего обязанности руководителя управления от 30.10.2020 № Пр-220-2060 (номер проверки 002105000659) с предварительным уведомлением о времени и месте проведения проверки.

Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов» при эксплуатации лифтов.

Общая продолжительность проверки: 5 дней/35 час.  
(рабочих дней/часов)

12.02.2021 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность -7 часов;  
15.02.2021 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность -7 часов;  
16.02.2021 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность -7 часов;  
17.02.2021 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность -7 часов;  
18.02.2021 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность -7 часов.

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Наименование опасных объектов – лифты. Место нахождения опасных объектов:  
Белгородская область, г. Губкин, улица Кирова, дом 6А.



Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Шевчук Наталья Валентиновна  12.02.2021. 09-00  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Емельянов Анатолий Иванович – главный государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Шевчук Наталья Валентиновна – директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Билалова Наталья Николаевна – заместитель директора по АХЧ Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» имеет 2 (два) пассажирских лифта: ПП-0511, учетный №232833, заводской № 920ЩЛ; ПП-0501-41, учетный №232841, заводской № 2575ЩЛ, изготовленные 12.12.1993. Щербинским лифтостроительным заводом, установленные по адресу: Белгородская область, г. Губкин, улица Кирова, дом 6А.

Используется по назначению лифт пассажирский ПП-0501-41, учетный №232841, заводской № 2575ЩЛ прошедший оценку соответствия, как отработавший назначенный срок службы в форме обследования, по результатам обследования лифта имеется заключение № 4225Э от 04.02.2021 с продлением срока службы до 15 февраля 2025 года.

Распорядительным актом (распоряжение «О прекращении работы лифта» от 01.02.2021 №36) МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» прекратил использование по назначению лифта пассажирского ПП-0511, учетный №232833, заводской № 920ЩЛ в связи с истечением назначенного срока службы и предстоящей заменой в 2021 году.

Эксплуатация лифтов и использование их по назначению в Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляется в порядке установленном требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Распорядительным актом (приказом «Об обеспечении содержания лифтового хозяйства и безопасной его эксплуатации» от 01.02.2021 № 35/1) назначены специалисты ответственные за безопасную эксплуатацию лифтов и обслуживающий персонал (лифтеры).

Техническое обслуживание лифта производит Общество с ограниченной ответственностью «Лифтовик» (ИНН 3128070656) по договору от 01.02.2021 № 54/21 то, специализирующееся на оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов.

Оценка соответствия лифта в форме периодического технического освидетельствования проводится специалистами ООО «Инженерный центр «Осколлифтремонтаж» (ИНН 3128022317) согласно договора на оказание услуг от 01.02.2021. № 54/21 тех.осв.

Использование лифтов по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифтов производится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя.



Выполнение работ по осмотру, техническому обслуживанию лифтов проводится квалифицированным персоналом (персонал аттестован и прошел проверку знаний производственных инструкций в комиссии предприятия протокол).

Проведено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ПАО СК «Росгосстрах», страховой полис № RGOX12196384146000, выдан 04.02.2021., действует до 03.02.2022.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер, номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения.
1	2	3	4
1.	Не установлены пиктограммы о запрещении использования лифта учетный 232841 (1-5 этаж) во время пожара.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шевчук Наталья Валентиновна
2.	Отсутствует размещение на основной посадочной площадке (этаже) лифтов учетные №№ 232833, 232841 информации с указанием учетного и заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, срока службы и даты следующего технического освидетельствования.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шевчук Наталья Валентиновна
3.	Допущено нахождение посторонних предметов в машинном помещении лифтов учетные №№ 232833, 232841 (использованные тяговые канаты).	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шевчук Наталья Валентиновна
4.	Кабины лифтов учетные №№ 232833, 232841 не оборудованы средствами для подключения к двухсторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызывать помощь извне.	П. 1.14 приложение № 1 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шевчук Наталья Валентиновна



5.	Зазор между отводкой ДК и роликом качалки замка ДШ составляет 2мм (при допуске бмм).	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шевчук Наталья Валентиновна
6.	Отсутствует зазор между обрамлением двери шахты и створками ДШ. Зазор должен быть не более бмм.	п. 3.1 ст. 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824.	Директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Шевчук Наталья Валентиновна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

  
 (подпись проверяющего)


  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подпись должностного лица, проводившего проверку:  /Емельянов А.И./

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Шевчук Наталья Валентиновна - директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения».  
 (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"18" февраля 2021 г.

  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_